







**Grustoften 20 august 2008 lukket vej**



**21 aug. Fjernelse af stakit**



**Fri adgang til Grustoften**



**21 august 2008 Kl. 700 så startes der.**



**Aflæsning af grus**



**Det første hul graves**





Det første store hul



afstivning, undgår jordskred



Kæden sættes på



Afstivning trækkes op



Jord fyldes på og køres væk



Brøndbund



På vej derud ad



Rørtilskæring





Nu går den altså ikke længere, bilerne SKAL væk



Pas på! her ligger en telefonledning



Hov ! her er en forhindring



Store problemer !



Hvad gør vi nu ??





**Meget stor sten**



**Kan du få den op ?**



**Det SKAL den**



**Sten på vej op**



**Lidt mere**



**Ihærdighed lønner sig**



**Sådan**





**Op kom den, flot arbejde**



**fjernes skal den også**



**og det blev den**



**Gravearbejdet fortsætter**



**Her den nødvendige afstivning**



**Faretruende ? Næhee, det er vist hverdagskost for gravearbejderne**





Stort hul lukkes



Hullet er lukket



Her skal kloak- og vandledning gå ind i haven



Hullet graves vinkelret fra hovedledning ind til skel



Bliver det her nogen sinde til det "gamle" grustofte igen ?


Rørtilpasning







**"HULLET"** Et epokegørende skridt i Præstemosens historie



**Wacker banker det hele på plads igen .**



**Den "gamle" Grustoften er tilbage igen. Flot arbejde**





I en kort periode måtte vi gå til vores haver, men utrolig hurtigt fik de lavet det til en farbar kørevej igen.

## Man skal under Rebæk Alle for at fortsætte ad Grustofte




Her skal vi Altså over



Hullet på hver sin side af Rebæk alle

Dette rør skal ligge  
under Rebæk Alle







Måling gennem jorden



Hvad nu, der er en forhindring, sandsynligvis en stor sten igen.

Desværre , vi er nød til at gå ned gennem asfalten, vi kan ikke komme i gennem med en boring



Asfalt fjernes



Hvor langt er vi nede ?







Stenen er altså hernede



Endnu en stor sten er oppe



Efter det store arbejde kan man endelig lukke hullet på Rebæk Alle og fortsætte på den anden side af Grustoften.





Firmaet der foretog boring under Rebæk Alle



Rørborringsmaskine



Afstivning

Resten af Grustoften blev fuldført på samme måde som overfor. Afsluttet September 2008 Foto: Randi Andersen



